

### REGGISELLA CAMPAGNOLO

Coppia di serraggio:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

### CAMPAGNOLO SEAT POST

Tightening torque:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

### TIGE DE SELLE CAMPAGNOLO

Couple de serrage:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

### CAMPAGNOLO SATTELSTÜTZE

Empfohlenes Drehmoment:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

### TIJA DE SILLIN CAMPAGNOLO

Pares de apriete:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

### CAMPAGNOLO ZADELPEN

Annbevolen koppel:  
22 N.m - 16,2 lb.ft

*Campagnolo*®


CAMPAGNOLO S.R.L. - VIA DELLA CHIMICA 4 - 36100 VICENZA - ITALIA - PHONE: 0444-225500 - FAX: 0444-225400  
CAMPAGNOLO GMBH - QUETTINGER STRASSE 196 - 51381 LEVERKUSEN - D - PHONE: 02171-768254 - FAX: 02171-768255  
CAMPAGNOLO FRANCE SARL - B.P. 148 - 42163 ANDREZIEUX - BOUTHEON CEDEX - F - PHONE: 77-556305 - FAX: 77-556345  
CAMPAGNOLO USA INC. - 5451 H AV. ENCINAS - CARLSBAD - CA 92008 - USA - PHONE: 619-9310106 - FAX: 619-9310991  
CAMPAGNOLO LATINO AMERICANA CML LTDA. - RUA MONTE ALEGRE 523 CONJ. 51 - PERDIZES  
CEP 05014-000 - SÃO PAULO/SP - BRASIL - PHONE: 55-11-629010 - FAX: 55-11-629010  
CAMPAGNOLO ASIA - 10F-2 - N. 1 WO-LUNG STREET - TAIPEI - TW - ROC - PHONE: 2-3778059 - FAX: 2-3778062  
CAMPAGNOLO IBERICA S.L. - PINTOR JESUS APELLANIZ, 17 - 01008 VITORIA - SP - PHONE: 9-45-222504 - FAX: 9-45-244007

#### SERVICE AND TECHNICAL INFORMATION:

CENTRAL (ITALY): 0444-225600 - GERMANY: 02171-768208 - USA: 619-9310106



## SEAT POST



ATTENZIONE: Sul reggisella ATHENA le zigrinature presenti sulla parte inferiore della piastrina (1) e sullo stelo devono essere rivolte nella stessa direzione.

ATTENTION: (for ATHENA seat post) the "V" type knurling on the lower face of plate (1) and the knurling on the top of the seat post must be aligned.

ATTENTION: sur la tige de selle ATHENA les rainures présentes sur la partie inférieure du support (1) et sur la partie supérieure du corps principal doivent être placées dans la même direction.

WICHTIG: Bei Montage von ATHENA-Sattelstütze darauf achten, daß die fischgrätenartige Rändelung an der Unterseite des Montagebügels (1) mit Rändelung am Sattelstützkopf übereinstimmt.

ATENCION: (por la tija de sillin ATHENA) las superficies estriadas presentes en la parte inferior de la placa (1) y sobre el cuerpo de la tija deben estar orientadas en la misma dirección.

BELANGRIJK: (ATHENA zadelpen) die V-vormige onderzijde van de onderste klemplaat (1) en de holle bovenzijde van de zadelpen moeten, voordat de inbusbout wordt aangedraaid, precies in elkaar passen.

7225142 - 04-96